
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	1 DE 28

**ACTA DE INICIACIÓN
CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015**

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y SERVICIO MECÁNICO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Ciudad de Bogotá D.C., talleres debidamente autorizados para su funcionamiento en el lugar donde están ubicados.
VALOR	\$ 64'400.000,00
CONTRATISTA	TOYOCAR'S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ LTDA. Rep. Legal – JOSÉ ANTONIO CUERVO TRIANA NIT No. 800.240.740-3
PLAZO	Nueve (09) meses y/o hasta agotar Registro Presupuestal.
VIGENCIA	Doce (12) meses
FORMA DE PAGO	La Universidad pagará el valor de cada mantenimiento efectuado previa presentación de la factura, la cual debe incluir el IVA; para el mantenimiento correctivo y suministro de repuestos estos serán autorizados por el Supervisor del contrato y la certificación de aportes parafiscales para el respectivo pago. El pago se realizará parcialmente a treinta (30) días a partir de la radicación de la factura correspondiente con el visto bueno del Supervisor del contrato, relacionados con los servicios solicitados debidamente autorizados.
FECHA DE INICIACIÓN	Julio 29 de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	Abril 28 de 2016
SUPERVISOR	Jefe División de Recursos Físicos Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

Dadas las condiciones del contrato suscrito con el contratista **MULTISERVICIO TECNICAL S.A.S.** con Nit. No. 800.193.434-2 y cuya Acta de Inicio finalizó con fecha **Julio 28/2015** y en razón a que el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo del parque automotor debe ser permanente y continuo, en la ciudad de Bogotá a los Veintinueve (29) días del mes de **Julio** del año **2015**, se reunieron el Señor **JOSÉ ANTONIO CUERVO TRIANA** en calidad de Contratista de la firma **TOYOCAR'S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ LTDA.** y el Dr. **RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**, Supervisor del contrato por parte de **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**, en su calidad de Jefe de la División de Recursos Físicos, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

Se deja constancia que, entre otros, el Supervisor evaluó y revisó las hojas de vida del personal presentado por el contratista, revisó y aprobó los programas de ejecución de acuerdo con lo exigido en las reglas de participación.

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	2 DE 28


El Supervisor verificó el personal y el equipo que se encontraba a disposición en el sitio del proyecto, para su iniciación de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista así:

PERSONAL DIRECTIVO

Cargo	Especialidad	Nombres/Apellidos	Documento Cedula o Nit N°
CONTRATISTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S LTDA.	800.240.740-3
GERENTE COMERCIAL	GERENTE / JEFE DE TALLER	JOSÉ ANTONIO CUERVO TRIANA	19'269.800

PERSONAL OPERATIVO

Cargo	Nombres/Apellidos
Técnico Mecánico Reparador de Automotores	Jairo Infante
Técnico Mecánico-Especialista en Sincronización	Héctor Julio Martínez Moreno
Técnico Mecánico -Especialista en Sistema de Transferencia	Fernando Sotomayor González
Técnico Mecánico -Especialista en Sistema de Diferencia	Jose Diego Garcia Torres
Técnico Mecánico -Especialista en Sistema de Suspensión	Edisson Leonardo Lizarazo Roncancio
Técnico Mecánico -Especialista en Sistema de Dirección	Francisco Alfonso Márquez
Técnico Mecánico -Especialista en Sistema de Frenos	William Barbosa Ariza
Técnico Electricista Automotriz	Juan Carlos Jaramillo Rojas
Tecnólogo Automotriz-Especialista en Sistema de Refrigeración	Pedro Armando Ospina Caipa
Técnico Mecánico -Especialista en Sistema de Escape	Edgar Eduardo Aconcha Ramírez
Pintor Automotriz	Germán Díaz Murillo
Cerrajero Automotriz	Henry Mauricio Mora Sierra
Técnico Latonero Automotriz	Emiro Evelio Medina Diaz
Tapicero Automotriz	Luis Fernando Torres
Vidriero Automotriz	Jose Alezander Garzón Vásquez
Monta Llantas, Alineador y Balanceador	Enrique Guarín Ortegón
Lavador y Enjuagador Automotriz	Sebastián Mariño Rodríguez

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	3 DE 28

Recurso Humano y Especialidad. La Universidad exige el cubrimiento total de las especialidades presentadas a continuación, para lo cual se deben presentar las hojas de vida del personal que cubra o cubran dicha condición.

Especialista en:

No.	ESPECIALIDAD	No.	ESPECIALIDAD
1	-Motor	10	-Sistema de Escape
2	-Sincronización	11	-Pintura
3	-Sistema de Transferencia	12	-Cerrajería
4	-Sistema Diferencial	13	-Latonería
5	-Sistema Suspensión	14	-Tapicería
6	-Sistema Dirección	15	-Vidrios
7	-Sistema de Frenos	16	-Monta llantas Alineación y Balanceo
8	-Sistema Eléctrico	17	-Lavados y Enjuague
9	-Sistema Refrigeración		

MAQUINARIA/EQUIPO

Equipos: Se requiere como mínimo un equipo por cada una de las clases.


No.	CLASE	No.	CLASE
1	-Elevadores	11	-Equipo de Alineación
2	-Balanceador de Llantas	12	-Grúa para Desmonte de Motor
3	-Compresor	13	-Equipo de Soldadura Mig
4	-Prensa Hidráulica	14	-Probador Bomba Gasolina
5	-Equipos de Soldadura Autógena	15	-Limpiador de Inyectores por Ultrasonido
6	-Equipo de soldadura Eléctrica	16	-Engrasadora Neumática
7	-Monta llantas Neumático	17	-Banco de Herramientas
8	-Scanner De Prueba	18	-Revisor Computarizado Sistema de Inyección
9	-Equipo de Sincronización	19	-Equipo Analizador de Suspensión
10	-Analizador de Gases		

GARANTÍAS

TIPOS DE REPUESTOS Y/O SERVICIOS	GARANTÍA MÍNIMA EXIGIDA
REPUESTOS	10.000 kms o seis (6) meses en todos los Vehículos
PINTURA	Veinticuatro (24) meses
MANO DE OBRA	10.000 kms o seis (6) meses en todos los vehículos

Historial de los servicios de mantenimiento de los vehículos.

El proponente debe acreditar con su propuesta que cuenta con un software para llevar la hoja de vida de cada uno de los vehículos de la Universidad, que funcione sobre sistema operativo WINDOWS, que sea multiusuario y con base de datos Excel.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	4 DE 28

El contratista se obliga en todo momento a entregar actualizada, impresa de ser requerida la carpeta por vehículo y en medio magnético, la información recolectada y manejada a través del Programa Operacional del Software implementado que registre el historial de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo.

Horario de atención


El Contratista seleccionado debe estar en condiciones y comprometerse a prestar sus servicios a los vehículos de propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el horario de: lunes a viernes de 7:00 AM hasta las 5:00 PM, y sábados de 8:00 AM hasta la 1:00 PM, lo cual debe quedar expresamente manifestado en la propuesta, mediante documento suscrito por el representante legal.

Prestación de servicio de mantenimiento con vehículos a gas

La Universidad cuenta con vehículos convertido a gas, por tanto todos los servicios específicos de mantenimiento de estos vehículos deben ser cubiertos de acuerdo a las condiciones de los presentes términos de referencia.

INFORMACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS

ANEXO No.1 - LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA U. D.							
INFORMACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS:							
La Universidad Distrital Requiere contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de su propiedad, así:							
MARCA	CLASE DE VEHICULO	COLOR	PLACA	MODELO	CILINDRAJE	REF. LLANTAS	TIPO DE LLANTA
CHEVROLET RODEO	CAMIONETA	BLANCO	OBE 063	1997	2600 CC	175-65R14	RADIAL
RENAULT 19	AUTOMOVIL	BEIGE CARRARA	OBE 813	2000	1400 CC	185-14C	RADIAL
RENAULT SYMBOL	AUTOMOVIL	BLANCO	OBH665	2002	1400 CC	18560R14	RADIAL
CHEVROLET LUV	CAMIONETA	BLANCO	OBE 132	1997	2300 CC	185-60R15	RADIAL
CHEVROLET C 30 CAMION	CAMION	BLANCO	OAI 904	1988	5700 CC	185-80R14	RADIAL
CHEVROLET LUV	CAMIONETA	GRIS NIEBLA	OBE	2001	2200 CC	195-R14C	RADIAL
4X4			985				

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015					Código	Página
						OAPC MIYS 02	5 DE 28

CHEVROLET SAMURAI	CAMPERO	VERDE PERLADO	OBD 3320	1996	1400 CC	215-75R15	RADIAL
NISSAN D 21	CAMIONETA	GRIS	OBG 459	2007	2400 CC	225-40R18	RADIAL
CHEVROLET VOLVO B 7R	BUS CON CARROCERIA TIPO MARCOPOLO	BLANCO	OBH 241	2005	6700 CC motor diesel	225-40R18	CARGA
HYUNDAI ELANTRA	AUTOMOVIL	GRIS	OBH 392	2005	2000 CC	235-76R15	RADIAL
JEEP GRAND CHEROKEE	CAMIONETA SPORT WAGON	ROJO	OBH 391	2001	4700 CC	255-70-16	RADIAL
RENAULT SYMBOL	AUTOMOVIL	BEIGE	OBI252	2003	1400 CC	255-70R16	RADIAL
MAZDA B2600	CAMIONETA	BLANCO LOTUS	BEN724	1994	2600CC	295-80R225	RADIAL
HYUNDAI H100	CAMIONETA NHR	BLANCO	OBI659	1998	2400cc	750-R16	CARGA

**ANEXO No. 1 - COTIZACIÓN MANO DE OBRA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD
DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

ITEM	1	2	3	4	5	6	7
CATEGORIA A. SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	MANO DE OBRA CHEVROLET	MANO DE OBRA RENAULT	MANO DE OBRA NISSAN	MANO DE OBRA MAZDA	MANO DE OBRA JEEP	MANO DE OBRA HYUNDAI	MANO DE OBRA VOLVO
OTROS	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
1 AJUSTAR Y CALIBRAR VALVULAS	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
2 CAMBIAR ESPEJOS	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
3 CAMBIAR GUAYA CHOQUE	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
4 CAMBIAR GUAYA DE ACCELERADOR	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
5 DESMONTE Y MONTE TANQUE DE GASOLINA	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015


Código

Página

OAPC MIYS 02

6 DE 28

6	DESMONTE Y MONTE BOMPER	52.200	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
7	JUEGO DE PLUMILLAS DELANTERAS	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
8	LAVADO DE INYECTORES ULTRASONIDO	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
9	LAVADO DE TANQUE DE GASOLINA	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
10	LAVADO DE TAPICERÍA	156.600	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
11	REVISAR SENSORES	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
12	SINCRONIZACION GENERAL SISTEMA CARBURADOR	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
13	SINCRONIZACION INYECTION	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
MOTOR		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
14	ANILLAR MOTOR	261.000	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
15	CAMBIAR ASIENTOS VALVULAS	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
16	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
17	CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
18	CAMBIAR BOMBA INYECCION DIESEL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	CAMBIAR CORREA MOTOR (ALTERNADOR)	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
20	CAMBIAR CORREA REPARTICION	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
21	CAMBIAR CADENA REPARTICION	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
22	CAMBIAR EMPAQUE CARTER	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
23	CAMBIAR EMPAQUE CULATA	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
24	CAMBIAR EMPAQUE MULTIPLE ADMISIÓN	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
25	CAMBIAR GUIAS VALVULAS							

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	7 DE 28

		31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
26	CAMBIAR PERA DE ACEITE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
27	CAMBIAR PERA TEMPERATURA	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
28	CAMBIAR REFRIGERANTE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
29	CAMBIAR RETEN ARBOL LEVAS	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
30	CAMBIAR RETEN VOLTAJE.	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
31	CAMBIAR RETENEDOR POLEA CIGÜEÑAL	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
32	CAMBIAR SOPORTE MOTOR	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
33	CAMBIAR TERMOSTATO	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
34	CEPILLAR CULATA	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
35	DESMONTAR Y MONTAR CULATA	104.400	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
36	DESMONTAR Y MONTAR MOTOR	104.400	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
37	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR	26.100	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
38	ENCAMISAR BLOQUE	156.600	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
39	PROBAR BOMBA GASOLINA (MEDIR PRESIÓN)	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
40	RECTIFICAR ASIENTO VALVULAS	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
41	RECTIFICAR BLOQUE	86.940	91.770	91.770	91.770	91.770	91.770	91.770
42	RECTIFICAR CIGÜEÑAL	104.400	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
43	REPARAR BOMBA AGUA (BAJAR Y MONTAR)	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
44	REPARAR BOMBA INYECCIÓN DIESEL TOTAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
45	REPARAR MOTOR GENERAL COMBUSTION INTERNA	417.600	440.800	440.800	440.800	440.800	440.800	440.800



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015


Código

Página

OAPC MIYS 02

8 DE 28

46	SENTAR VALVULAS CULATA	104.400	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
47	SINCRONIZACIÓN	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
CAJA DE VELOCIDADES		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
48	CAMBIAR GUAYA VELOCITMETRO	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
49	CAMBIAR RETEN CAJA AUXILIAR	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
50	CAMBIAR RETEN TRASERO CAJA PRINCIPAL	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
51	CAMBIAR SOPORTE CAJA AUXILIAR	26.100	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
52	CAMBIAR SOPORTE CAJA PRINCIPAL	26.100	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
53	CAMBIO BUJES PALANCA CAMBIOS	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
54	CAMBIO DE VALVULINA	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
55	CAMBIO PÍÑON VELOCIMETRO	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
56	REPARAR CAJA AUTOMATICA	342.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
57	REPARAR CAJA AUXILIAR	365.400	385.700	385.700	385.700	385.700	385.700	385.700
58	REPARAR CAJA PRINCIPAL	365.400	385.700	385.700	385.700	385.700	385.700	385.700
SISTEMA DE TRANSFERENCIA		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
59	REPARACION GENERAL CAJA VELOCIDADES AUTOMATICA	396.720	418.760	418.760	418.760	418.760	418.760	418.760
60	REPARACION GENERAL CAJA VELOCIDADES MECANICA	365.400	385.700	385.700	385.700	385.700	385.700	385.700
61	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR EMBRAGUE	52.200	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
62	CAMBIO JUEGO SOPORTES CAJA VELOCIDADES	52.200	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
63	CAMBIO KIT EMBRAGUE (BALINERA, PRENSA, DISCO)	146.160	154.280	154.280	154.280	154.280	154.280	154.280

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	9 DE 28

64	CAMBIO RETENDOR VOLANTE	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
SISTEMA DIFERENCIAL		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
65	ARREGLO SISTEMA LAVA VIDRIOS	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
66	CAMBIO JUEGO EJES DE TRACCION	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
67	CAMBIO PITOS	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
68	CAMBIO RETENEDORES EJES TRACCIÓN	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
69	CARGA ACONDICIONADO AIRE	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
70	D/M ALTERNADOR Y SOPORTE	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
71	ESCANEAR SISTEMA ELECTRICO	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
72	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL TRASERA O DELANTERA	104.400	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
73	REPARAR ALTERNADOR	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
74	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
75	REVISAR CALEFACCION	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
76	REVISAR FLOTADOR GASOLINA	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
77	REVISAR INSTRUMENTOS DE TABLERO	52.200	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
78	REVISAR SISTEMA VIDRIOS ELECTRICOS	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
79	REVISION GENERAL LUCES (Luz techo-tablero y direccionales)	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
SISTEMA DE REFRIGERACION		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
80	ARREGLAR RADIADOR	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
81	REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE REFRIGERACION							



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015

Código

Página

OAPC MIYS 02

10 DE
28

		41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
82	CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
83	CAMBIO MANGUERAS RADIADOR	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
84	CAMBIO TERMOSTATO Y/O SENSOR TEMPERATURA	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
SISTEMA DE ESCAPE		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
85	ARREGLO SISTEMA EXHOSTO	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
86	CAMBIO JUEGO EMPAQUE MULTIPLE	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
87	CAMBIO SILENCIADOR	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
ACCESORIOS Y CERRAJERIA		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
88	ARREGLO Y/O CAMBIO SWITCH IGNICIÓN	56.520	59.660	59.660	59.660	59.660	59.660	59.660
89	DUPLICADO LLAVE	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
90	POLARIZAR O INSTALAR PELICULA DE SEGURIDAD	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
EXHOSTOS		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
91	CAMBIAR EMPAQUE MULTIPLE ADMISIÓN	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
92	CAMBIAR TARRO EXOSTO	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
93	CAMBIAR SOPORTE EXOSTO	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
94	REPARACIÓN TARRO EXOSTO	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
FRENOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN								
SISTEMA SUSPENSION DELANTERA		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
95	BAJAR EJES (engrasar -o cambiar puntas-guardapolvos)	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015					Código	Página
						OAPC MIYS 02	11 DE 28

96	BAJAR TIJERAS (Cambiar bujes-rotulas pasadores)	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
97	CAMBIAR AXIALES	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
98	CAMBIAR BRAZO COMPENSADOR	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
99	CAMBIAR TERMINALES	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
100	CAMBIAR TORNILLO BARRA TORSIÓN	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
101	CAMBIO AMORTIGUADORES	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
102	CAMBIO BRAZO DIRECCION	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
103	CAMBIO BUJES VARILLA ESTABILIZADORA	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
104	CAMBIO CAJA DE DIRECCION	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
105	CAMBIO RUEDA LIBRE	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
106	ENGRASAR RODAMIENTO (Cambio rodamiento)	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
107	GRADUAR CAJA DE DIRECCION	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
108	REPARA CAJA DE DIRECCION	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
109	REVISION Y DIAGNOSTICO SUSPENSIÓN GENERAL	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
SISTEMA SUSPENSION TRASERA		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
110	CAMBIAR BUJES TRASEROS	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
111	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
112	CAMBIAR EMPAQUE EJE	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
113	CAMBIAR RETENES SPEED TRASERO	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
114	CAMBIAR TORNILLO CENTRAL	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015


Código

Página


OAPC MIYS 02

12 DE
28

115	CAMBIO BUJES TENSORES (Varilla estabilizadora)	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
116	CAMBIO CAUCHO CARDAN	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
117	CAMBIO EMPAQUE TRANSMISIÓN	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
118	CAMBIO ESPIRALES	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
119	CAMBIO HOJA PRINCIPAL (O cualquier otra)	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
120	CAMBIO RETEN SPEED	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
121	CAMBIO TEREN EJE INTERNO	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
122	REPARAR TRANSMISIÓN	104.400	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
123	REVISAR ENGRASAR CAMBIAR RODAMIENTOS TRASEROS	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
SISTEMA DE DIRECCIÓN		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
124	REPARACIÓN BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
125	REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
126	REPARACIÓN CAJA DE DIRECCION MECANICA	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
SISTEMA DE FRENOS		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
127	CAMBIAR BOMBA DE FRENO	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
128	CAMBIAR EMPAQUETADURA BOSTHER	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
129	CAMBIO EMPAQUETADURA JUEGO MORDAZAS	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
130	CAMBIO JUEGO BANDAS TRASERAS O DELANTERAS	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
131	CAMBIO JUEGO CAMPANAS DELANTERAS O TRASERAS	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
132	CAMBIO JUEGO DISCOS DELANTEROS O TRASEROS	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
133	CAMBIO JUEGO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS							


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015					Código	Página
						OAPC MIYS 02	13 DE 28

		20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
134	GRADUAR SISTEMA DE FRENOS	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
135	MANTENIMIENTO MORDAZAS	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
136	MECANIZAR CAMPANAS	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
137	MECANIZAR DISCOS	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
138	REPARA BOMBA DE FRENO	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
139	REPARACIÓN BOOSTER	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
140	ALINEACION	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
141	BALANCEO	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
142	DESPINCHE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
143	ENJUAGE	12.528	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224
144	GRAFITADO	12.528	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224
145	LAVADO GENERAL	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
146	POLICHADO	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
147	RECTIFICACION RIN	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
148	ROTACION LLANTAS	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
LATONERIA Y PINTURA POR PIEZAS		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
149	BOMPER	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
150	CAPOT	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	14 DE 28

151	EMBUJAR VISAGRAS DE UNA PUERTA	52.200	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
152	GUARDABARRO DELANTERO	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
153	GUARDABARRO TRASERO	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
154	PUERTA BAUL	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
155	PUERTA DELANTERA	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
156	PUERTA TRASERA	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
157	TECHO	187.920	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360
SERVICIOS ADICIONALES		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
158	Servicio banco de prueba	156.600	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
159	Servicio carrotaller para desvare	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
160	Servicio grúa	52.200	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
161	Servicio rectificadora	261.000	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
TOTAL		9.396.756	9.918.798	9.918.798	9.918.798	9.918.798	9.918.798	9.918.798

ANEXO No. 2 - COTIZACIÓN REPUESTOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS								
ITEM	CATEGORIA B. REPUESTOS PARA VEHICULOS	1	2	3	4	5	6	7
VEHÍCULOS		REPUESTOS CHEVROLET	REPUESTOS RENAULT	REPUESTOS NISSAN	REPUESTOS MAZDA	REPUESTOS JEEP	REPUESTOS HYUNDAI	REPUESTOS VOLVO
MOTOR		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
1	ANILLADO	208.800	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
2	CORREAS REPARTICION O CADENA	187.920	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360
3	CULATA MOTOR	229.680	242.440	242.440	242.440	242.440	242.440	242.440

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	15 DE 28

4	EJE LEVAS	146.160	154.280	154.280	154.280	154.280	154.280	154.280
5	EMPAQUE CARTER	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
6	EMPAQUE CULATA	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
7	EMPAQUE EXOSTO	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
8	EMPAQUE MULTIPLE ADMISIÓN	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
9	EMPAQUE MULTIPLE EXOSTO	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
10	EMPAQUE TAPA BALVULAS	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
11	EMPAQUETADURA MOTOR	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
12	FILTRO DE ACEITE	12.528	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224
13	GUIAS VALVULAS	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
14	IMPULSADORES	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
15	MANGUERA RADIADOR INFERIOR	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
16	MANGUERA RADIADOR SUPERIOR	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
17	PERA ACEITE	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
18	PERA TEMPERATURA	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
19	PIÑON ARBOL LEVAS	67.860	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630
20	PIÑON CIGÜEÑAL	67.860	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630
21	PISTONES	187.920	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360
22	POLEA CIGÜEÑAL	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
23	REFRIGERANTE	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015

Código

Página

OAPC MIYS 02

16 DE
28

24	RETEN CIGÜEÑAL VOLANTE	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
25	RETEN POLEA CIGÜEÑAL	26.100	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
26	SOPORTE DEL MOTOR	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
27	TAPA RADIADOR	26.100	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
28	TAPONES BLOQUE	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
29	TENSORES (Cadena correa)	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
30	TERMOSTATO	46.980	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590
31	VALVULAS ADMISIÓN	67.860	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630
32	VALVULAS EXOSTO	67.860	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630
33	VAN - CLOUCHS	120.060	126.730	126.730	126.730	126.730	126.730	126.730
34	VENTILADOR	88.740	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670
SINCRONIZACION		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
35	BASE Y PUNZON	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
36	BOBINA	53.244	53.244	53.244	53.244	53.244	53.244	53.244
37	BUJIAS	70.992	70.992	70.992	70.992	70.992	70.992	70.992
38	CHICLERES	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437
39	CONDENSADOR	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437
40	EMPAQUES CARBURADOR BASES	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
41	EMPAQUETADURA DEL CARBURADOR	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311
42	FILTRO AIRE	26.622	26.622	26.622	26.622	26.622	26.622	26.622
43	FILTRO GASOLINA							



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015


Código

Página


OAPC MIYS 02

17 DE
28

		13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311
44	GUAYA ACELERADOR	31.059	31.059	31.059	31.059	31.059	31.059	31.059
45	INSTALACION DE ALTA	70.992	70.992	70.992	70.992	70.992	70.992	70.992
46	MODULO DISTRIBUIDOR	70.992	70.992	70.992	70.992	70.992	70.992	70.992
47	PLATINOS	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437
48	TAPA DISTRIBUIDOR	31.059	31.059	31.059	31.059	31.059	31.059	31.059
49	VALVULA INYECTORA	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311
CAJA VELOCIDADES		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
50	BALINERAS EJE TOMA	26.100	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
51	BALINERAS EJE CORREDIZO	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
52	BRONCES CAJA 2 Y 3	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
53	BRONCES CAJA 4 Y 5	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
54	BUJES PALANCA CAMBIOS	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
55	CUÑAS BRONCES	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
56	EJE CORREDIZO	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
57	EMPAQUETADURA	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
58	FILTRO CAJA AUTOMATICA	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
59	GUAYA VELOCIMETRO	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
60	KIT REPARACION AUTOMATICA	313.200	330.600	330.600	330.600	330.600	330.600	330.600
61	PIÑON VELOCIMETRO CAJA	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
62	RETEN CAJA LADO EJE	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	18 DE 28

63	RETENEDOR CUPLIN CAJA	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
64	RODAMIENTO TREN FIJO	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
FRENOS		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
65	BANDAS REMACHADAS	46.980	46.980	46.980	46.980	46.980	46.980	46.980
66	BOMBA DE FRENO PRINCIPAL	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356
67	BUJES MORDAZA	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
68	CAMPANA	75.168	75.168	75.168	75.168	75.168	75.168	75.168
69	CHUPAS	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
70	CILINDROS	32.886	32.886	32.886	32.886	32.886	32.886	32.886
71	DISCO FRENO DELANTERO	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356
72	DISCO FRENO TRASERO	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356
73	EMPAQUETADURA BOMBA	56.376	56.376	56.376	56.376	56.376	56.376	56.376
74	EMPAQUETADURA BOSTHER	56.376	56.376	56.376	56.376	56.376	56.376	56.376
75	EMPAQUETADURA MORDAZAS	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
76	GRADUADOR DE BANDA TRASERA	9.396	9.396	9.396	9.396	9.396	9.396	9.396
77	GUAYA FRENO DE MANO	46.980	46.980	46.980	46.980	46.980	46.980	46.980
78	MANGUERA	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
79	MORDAZAS	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356
80	PASTILLAS	75.168	75.168	75.168	75.168	75.168	75.168	75.168
81	PERA	32.886	32.886	32.886	32.886	32.886	32.886	32.886
82	PUNTILLAS BANDA FRENO							

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	19 DE 28

		18.792	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
83	RESORTE FRENO	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
EXHOSTO		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
84	SOPORTE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
85	TARRO	104.400	110.201	110.201	110.201	110.201	110.201	110.201
DIRECCION		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
86	AMORTIGUADOR DIRECCION	125.280	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240
87	BRAZO AXIAL	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
88	BRAZO COMPENSADOR	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
89	BUJE CAJA DIRECCION	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
90	CAJA DIRECCION	187.920	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360
91	CREMALLERA CAJA DIRECCION	187.920	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360
92	EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
93	POLEA DE LA BOMBA HIDRAULICA	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
94	SOPORTE CAJA DE DIRECCIÓN	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
95	SOCKET DIRECCIONAL	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
96	TERMINALES DIRECCION	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
SUSPENSION DELANTERA		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
97	AMORTIGUADORES DELANTEROS	229.680	242.440	242.440	242.440	242.440	242.440	242.440
98	BALANCINES SOPORTE	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
99	BUJE RESORTE PARTE TRASERA	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
100	BUJES RESORTE							

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	20 DE 28

		10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
101	BUJES TIJERA INFERIOR	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
102	BUJES TIJERA SUPERIOR	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
103	BUJES ESTABILIZADORA VARILLA	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
104	CHARNELAS	83.520	N/A	92.800	N/A	92.800	N/A	N/A
105	EMPAQUES TRANSMISION DELANTERA	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
106	EMPAQUETADURA TRANSMISION DELANTERA	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
107	GUARDAPOLVO EJE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
108	HOJA PRINCIPAL	114.840	121.220	121.220	121.220	121.220	121.220	121.220
109	MUÑECO TIJERA	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
110	PASADOR RESORTE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
111	PORTA MANGUETA	114.840	121.220	121.220	121.220	121.220	121.220	121.220
112	PUNTA OMOSONETICA	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
113	TIJERA	73.080	77.140	77.140	77.140	77.140	77.140	77.140
114	RETENDORES DELANTEROS	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
115	RODAMIENTOS DELANTEROS RUEDA	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
116	ROTULA INFERIOR	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
117	ROTULA SUPERIOR	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
118	RUEDA LIBRE	156.600	N/A	174.000	N/A	174.000	N/A	N/A
119	TIJERA INFERIOR	156.600	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
120	TIJERA SUERIOR							



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015

Código

Página

OAPC MIYS 02

21 DE
28

		114.840	121.220	121.220	121.220	121.220	121.220	121.220
121	TRISETA EJE LADO CAJA	52.200	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
122	TUERCA EJE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
EJE TRASERO		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
123	ARANDELAS AJUSTE TRANSMISION	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
124	AMORTIGUADORES TRASEROS	229.680	242.440	242.440	242.440	242.440	242.440	242.440
125	BUJES BALANCINES TRASEROS	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
126	BALANCINES	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
127	BALINERA CARDAN	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
128	BUJES AMORTIGUADOR	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
129	BUJES MUELLE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
130	BUJES TENSORES	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
131	CAUCHO CARDAN	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
132	CILINDRO FRENO	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
133	CONO EJE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
134	CORONA Y SPEEDD	261.000	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
135	CRUCETA CARDAN	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
136	EJES TRASEROS	261.000	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
137	EMPAQUES DE TRANSMISIÓN	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
138	ESPARRAGO	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
139	ESPIRAL	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015


Código

Página

OAPC MIYS 02

22 DE
28


140	HOJA PRINCIPAL	187.920	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360
141	JUEGO SHIP DE AJUSTE	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
142	PASADOR MUELLE	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
143	PASADOR TRANSMISIÓN	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
144	PERNOS RUEDA	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
145	PLANETARIOS Y SATELITES	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
146	RETEN HAUSIN	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
147	RETEN SPEED	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
148	RETENDORES TRASEROS RUEDA	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
149	RODAMIENTO SPEED	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
150	RODAMIENTOS TRASEROS RUEDAS	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
151	TORNILLO CENTRAL	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
152	TORNILLO TRANSMISION PASADOR	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
SISTEMA ELECTRICO		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
153	ALTERNADOR	208.800	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
154	AUTOMATICO ARRANQUE	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
155	BOBINAS ARRANQUE	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
156	BOMBILLO DOBLE FILAMENTO	3.132	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306
157	BOMBILLO HALOGENO	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
158	BOMBILLO UN FILAMENTO	3.132	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306
159	BUJES ARRANQUE							

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	23 DE 28


		15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
160	BUJES BRAZOS LIMPIABRIZAS	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
161	CORONA ALTERNADOR	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
162	CORREAS DEL ALTERNADOR	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
163	ELEVADORES ELECTRICOS	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
164	ESCOBILLAS ALTERNADOR	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
165	ESCOBILLAS ARRANQUE	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
166	FLOTADOR GASOLINA	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
167	INDUCIDO ARRANQUE	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
168	MOTOR DE ARRANQUE	208.800	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
169	MOTOR LAVA VIDRIOS	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
170	MOTOR LIMPIA BRISAS	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
171	MOTO-VENTILADOR	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
172	PASTAS DIRECCIONAL	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
173	PASTAS STOP	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
174	PITOS	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
175	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
176	RAMAL SWICHE	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
177	STOP TRASERO	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
178	SWICHE ENCENDIDO	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
179	TARRO AGUA LAVA VIDRIOS							

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	24 DE 28


		41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
180	TARRO AGUA RADIADOR	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
181	UNIDAD (FAROLAS DE BOMBILLOS)	93.960	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180	99.180
EMBRAGUE		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
182	BALINERA VOLANTE	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
183	BALINERA	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
184	BOMBA AUXILIAR	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
185	BOMBA PRINCIPAL	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
186	DISCO	187.920	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360
187	EMPAQUETADURA BOMBA AUXILIAR	26.100	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
188	EMPAQUETADURA BOMBA PRINCIPAL	26.100	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
189	GUAYA	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
190	KIT EMBRAGUE (BALINERA, PRENSA, DISCO)	522.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
191	ORQUILLA	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
192	PIBOTE ORQUILLA	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
193	PRENSA	208.800	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
VIDRIOS		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
194	BOTON SEGURO PUERTA	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
195	CONTROL PRINCIPAL ELEVA VIDRIOS	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
196	CONTROL INDIVIDUAL ELEVA VIDRIO	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
197	CHAPA PUERTA	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	25 DE 28


198	CREMALLERA PUERTA DELANTERA	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
199	EMPAQUETADURA PUERTA	83.520	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160	88.160
200	ESPEJO RETROVISOR	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
201	ESPEJO LATERAL	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
202	LUNA PARA ESPEJO	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
203	MANIJA PUERTA EXTERNA	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
204	MANIJA PUERTA INTERNA	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
205	MANIJA VIDRIO	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
206	PIN DE SEGUROS PUERTA	2.088	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
207	PIN VARILLA PUERTA	2.088	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
208	SEGURO PUERTA	2.088	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
209	VIDRIO PUERTA DELANTERA	125.280	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240
210	VIDRIO PUERTA TRASERA	125.280	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240
211	VIDRIO LATERAL	125.280	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240
212	VIDRIO PASABRISAS DELANTERO	125.280	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240
213	VIDRIO TRASERO	125.280	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240
TAPICERIA		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
214	ALFONBRA TECHO	156.600	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
215	ALFOMBRA BAUL	156.600	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
216	CARTERAS DE PUERTAS	156.600	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
217	FORROS COJINES							

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	26 DE 28

		156.600	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
218	PIN CARTERA PUERTA	2.088	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
219	PISOS	156.600	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
220	TAPETES	52.200	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
221	SILLA TRASERA	292.320	308.560	308.560	308.560	308.560	308.560	308.560
222	SILLAS DELANTERAS	292.320	308.560	308.560	308.560	308.560	308.560	308.560
OTROS		TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S	TOYOCAR'S
223	ABRAZADERA	1.044	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
224	ACEITE MOTOR 1/4 SELLADO	18.792	19.836	19.836	19.836	19.836	19.836	19.836
225	ACEITE MOTOR 1/4 GRANEL	17.748	18.734	18.734	18.734	18.734	18.734	18.734
226	ACEITE HIDRAULICO	17.748	18.734	18.734	18.734	18.734	18.734	18.734
227	AGUA PARA BATERIA PINTA	1.044	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
228	BATERIA	261.000	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
229	BOMBA DE AGUA	88.740	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670
230	BOMBA DE GASOLINA	88.740	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670
231	COCUYO	62.640	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120	66.120
232	VALVULA BOMBA INYECCION	15.660	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
233	BORNES BATERIA	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
234	CABLE BATERIA X METRO	10.440	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
235	CINTA AISLANTE	5.220	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
236	LIMPIA CARBURADOR	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	27 DE 28


237	LIQUIDO FRENOS 1/4	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
238	MANGUERA PARA GASOLINA DE 3/8 A 1/2 X METRO	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
239	REFRIGERANTE LIQUIDO	20.880	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
240	REGULADOR DE PRESIÓN	41.760	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
241	SENSOR DE TEMPERATURA	88.740	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670
242	SENSOR DE VELOCÍMETRO	88.740	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670	93.670
243	SILICONA	31.320	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
244	TANQUE DE GASOLINA	187.920	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360
245	VALVULINA X 1/4	17.748	18.734	18.734	18.734	18.734	18.734	18.734
246	VARILLA MEDIDOR DE ACEITE	36.540	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570	38.570
247	CHEVROLET RODEO 175-65R14	180.000						
248	RENAULT 19 185-14C		398.000					
249	RENAULT SYMBOL 185 60R14		258.000					
250	CHEVROLET LUV 185-60R15	217.800						
251	CHEVROLET C 30 CAMION 185-80R14	126.000						
252	CHEVROLET LUV 4X4 195-R14C	358.200						
253	CHEVROLET SAMURAI 215-75R15	396.000						
254	NISSAN D 21 225-40R18			498.000				
255	CHEVROLET VOLVO B 7R 225-40R18							498.000
256	HYUNDAI ELANTRA 235-76R15						458.000	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 381 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 02	28 DE 28


257	JEEP GRAND CHEROKEE 255-70-16					590.000		
258	RENAULT SYMBOL 255-70R16		590.000					
259	MAZDA B2600 295-80R225				540.000			
260	HYUNDAI H100 750-R16						798.000	
TOTAL		16.593.793	17.082.460	16.601.260	16.376.460	16.693.260	17.092.460	16.334.460

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe concluir el **día 28 de Abril de 2016.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **Veintinueve (29) días** del mes de **Julio de 2015.**



JOSÉ ANTONIO CUERVO TRIANA
Representante Legal



Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Supervisor Universidad Distrital F. J. C.

Original - Universidad Distrital - OAJ

- 1 Copia Contratista
- 2 Copia Interventor



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ADICION No. 2 A LA ORDEN DE SERVICIO SC- 381-2015 DEL 16 DE JULIO DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FIRMA TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA – TOYOCAR'S LTDA

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por **VLADIMIR SALAZAR AREVALO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.705.598, quien actúa en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 011 del 13 de enero de 2015 y posesionado 13 de enero de 2015, de una parte y de la otra **TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA**, identificada con Nit. 800.240.740-3, en calidad de Representa Legá el señor **JOSE ANTONIO CUERVO TRIANA**, con cédula de ciudadanía No.19.269.800 según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá – Sede Cedritos- quien se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido adicionar el valor presupuestal de la orden de servicio SC-381-2015, previas las siguientes consideraciones:

- 1) Que con fecha 16 de julio de 2015, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL **CONTRATISTA** suscribieron la orden de servicio SC-381-2015, cuyo objeto consiste por parte del **CONTRATISTA** en realizar de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, llantas y servicio mecánico para los vehículos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, documentos que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo
- 2) Que de conformidad con lo estipulado en la duración del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó en el término de nueve (9) meses o hasta agotar registro presupuestal.
- 3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-381-2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de sesenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos (\$64.400.000) M/cte., incluido IVA. Así mismo se adiciono mediante otro si la suma de \$17.909.544 M/cte., el 28 de diciembre de 2015 cargado al registro No. 9232.
- 4) Que en formato de solicitud de modificación, adición, prórroga u otrosí, el supervisor del contrato doctor **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA** señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de doce millones de pesos (\$12.000.000) M/cte., "(...)el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor suscrito con la empresa toyocar's ingenieria automotriz ltda., requiere gestionar una adición para la finalización dentro de la orden de servicio no. 381 de 2015 por doce millones de pesos moneda corriente (\$12'000.000,00), argumentado, en: el desplazamiento seguro, económico y eficiente, para los servidores públicos relacionado con las labores propias de su cargo, el cual se hace indispensable realizar el respectivo mantenimiento y revisión permanente de todos los vehículos de transporte asignados a las directivas administrativas y académicas de la universidad; el recurso presupuestal muy limitada a las condiciones y exigencias a la fecha en cuanto a las reparaciones oportunas de algunos vehículos, el cual exigieron asumir costos considerables, como es el caso de los vehículos de placas: oai904 y obi659. el primero, asignado a la división de recursos físicos, el cual exige reparación de la carpa, mantenimiento al sistema de gas; el segundo, asignado a la emisora, que por su continua actividad y programación requiere revisión de aire acondicionado, filtraciones de agua, retiro y cambio de los logos como lo exige la norma, a fin de evitar sanciones económicas por parte de la entidad de tránsito, solicitud realizada directamente por rectoría con registro R-0343 de fecha febrero 05/2016 y que en el momento se encuentra en proceso de diagnóstico de costos. Lo anterior, con el fin de dar continuidad en el servicio y no generar traumatismos en las actividades diarias para la Universidad (...)"
- 5) Que de igual forma en el formato anterior, se indica que el contrato se ha ejecutado en un 99.84% y hasta la fecha el contratista ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones del contrato
- 6) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de doce millones de pesos (\$12.000.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-381-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1299 expedido el 14 de marzo de 2016 por la Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD.
- 7) Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 86 de la Resolución 262 del 2 junio de 2015 "PROCEDIMIENTO PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION DEL CONTRATO." establece que: ...



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

Podrán adicionarse hasta el 50% del valor inicial del contrato primigenio....", con autorización del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o supervisor del contrato, en forma motivada y de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren vigentes y se mantenga la esencia de su objeto

8) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-381-2015, no supera el porcentaje establecido por la ley, señalado en el numeral anterior.

9) Que teniendo en cuenta la previsión de la norma ya citada, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad diaria que tiene la entidad de realizar este suministro **LA UNIVERSIDAD** y con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar presupuestalmente a la orden de servicio SC-381-2015, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de suministro.

10) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de suministro SC-381-2015, que se regirá por el Acuerdo 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Adicionar el valor de la orden de servicio SC-381-2015 en la suma de doce millones de pesos (\$12.000.0004) M/cte.

SEGUNDA: Forma de pago de la adición: **LA UNIVERSIDAD** cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y términos indicados en la orden de suministro.

TERCERA: Disponibilidad presupuestal: De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1299 del 14 de marzo de 2016, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de \$12.000.0004 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de suministro SC-381-2015.

CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete para con **LA UNIVERSIDAD** a tramitar ante la compañía Aseguradora la ampliación del tiempo de la garantía en los mismos porcentajes señalados en la orden de suministro SC-381-2015 para cada uno de tales amparos, obligación que debe cumplir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente adición,

QUINTA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-381-2015.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2016.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,


VLADIMIR SALAZAR AREVALO
Vicerrector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto

EL CONTRATISTA,




TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA
JOSE ANTONIO CUERVO TRIANA
C.C. 19.269.800

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre
Revisó: Edison Ramírez Tovar – Jefe Sección Compras

